P.R.G. del Comune di Carano - Rilevazione degli insediamenti storici

SCHEDA N.	119
CILLEDITI	11/

			SCHEDIT III
Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	
Comune Amministrativo	Carano	N. Particella Edificiale	197 – 201 – 202 196
Comune Catastale	Carano	Data del Rilievo	Luglio 2018 Luglio 2004
Indirizzo	Piazza Ciresa Via Delvai 1	Rilevatore	Arch. Francesca Volpetti







Scheda n.119 Pagina 2 di 4

EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE A EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE B EDIFICIO RURALE B EDIFICIO RURALE C STALLA-HENILE D EDIFICIO RURALE STALLA-HENILE D EDIFICIO RURALE STALLA-HENILE D STALLA-HENILE STALLA	Tipologia Funzionale				F =			
EDIFICIO RURALE D. D. STALLA-FIENILE S. D. STALLA-FIENILE S.		EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X			Е	
Epoca di costruzione ANTERIORE AL 1860 8 TRA II 1860 E II 1939 6		ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE			MALGA		F	
Epoca di costruzione ANTERIORE AL 1860 8 TRA IL 1860 EL 1939 6 POSTERIORE AL 1939 7 POSTERIORE AL 1939		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO		G	
Tipologia architettonica storica ALTA DEFINIZIONE		STALLA-FIENILE	D				Н	
Tipologia architettonica storica ALTA DEFINIZIONE								_
Tipologia architettonica storica ALTA DEFINIZIONE	Epoca di costruzione							8
Tipologia architettonica storica ALTA DEFINIZIONE								L
MEDIA DEFINIZIONE			POS	ΓERIC	ORE AL 1939		4	L
MEDIA DEFINIZIONE	7D: 1 . 1.4		A T (T	A DE	FINITIONE			_
Permanenza dei caratteri formali tradizionali NESSUNA DEFINIZIONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipologia architettonica	istorica						L
Permanenza dei caratteri formali tradizionali VOLUMETRICI ORIGINALI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0								<u> </u>
Permanenza dei caratteri formali tradizionali VOLUMETRICI ORIGINALI 2 1 0 0 0 CARATTERI COSTRUTTIVI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0								-
CARATTERI COSTRUTTIVI 2	<u> </u>		IVLS	30117	T DEI INIZIONE		U	
CARATTERI COSTRUTTIVI 2	Permanenza dei caratte	 ri formali tradizionali	VOI	UME.	TRICI ORIGINALI	2 1	0	1
Caracteric Complet. ASPETTI DECORATIVI 2 1 1 0 0 0 0 ASPETTI DECORATIVI 2 1 1 0 0 0 0 ASPETTI DECORATIVI 2 1 1 0 0 0 0 ASPETTI DECORATIVI 2 1 1 0 0 0 0 BELEVATO INSTATO DI ABBANDONO Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA	i cimunciiza aci caratte	II TOTTIMI CI MUZIOIMII						_
Degrado físico NULLO MEDIO ELEVATO MEDIO ELEVATO								_
Degrado físico NULLO MEDIO ELEVATO								_
Grado di utilizzo UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA Q						1		
Grado di utilizzo UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA Q			•					
Grado di utilizzo UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA Q	Degrado fisico		NUL	LO				7
Grado di utilizzo UTILIZZATO SOTTOUTILIZATO IN STATO DI ABBANDONO Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' INESISTENTE Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono present due balconi (P.1 e P.T. coper scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una recedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumbilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo, Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEM			MEI	OIO				
Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' INESISTENTE Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e det tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Vincoli particolari: Eliminazione della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale.			ELE	VATC)			
Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' INESISTENTE Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda da levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale.								_
Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' INESISTENTE Vincoli legistativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo, Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTAUTURAZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE INTERVITURAZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE INTERVITURAZIONE DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE LIGHTORIO Primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale.	Grado di utilizzo							
Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' INESISTENTE Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'ababino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISTAURO RISTAURO RISTAURO RISTAURO DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile								_
Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo, Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile			IN S	TATC	DI ABBANDONO			L
Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno ritadizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Coori di mandinanna		AIT	A OII	ALITA!			_
Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato resenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo, Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Spazi di pertinenza							<u> </u>
Vincoli legislativi Categoria di intervento prevista nel piano precedente Risanamento Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo, Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Inedificabile						CNITE		 1
Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO RESTAURO RISTAURO RISTA			DAS	ъл С	UALITA INESISTI	EIVI E		
Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentaoni invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO RESTAURO RISTAURO RIST	Vincoli legislativi							
Note: Porzione di edificio a pianta quadrangolare di due piani, un seminterrato ed una soffitta. Il piano seminterrato presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	0							
presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Categoria di intervento	prevista nel piano precedente	Risa	namen	ito			
presenta ancora locali coperti a volta, i piani superiori presentano invece solette in C.A. Sul fronte ad ovest sono presenti due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	cutegoriu ai miter (ento							
due balconi (P.1 e P.T. con scala) realizzati in cemento e con parapetti in ferro-legno (non tradizionali). Il tetto (rifatto nel 1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 aporzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e de tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile								
1975) è a testate di padiglione con orditura in legno e manto di copertura in coppi. La porzione di edificio sembra, avere subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edific							
subito un ampliamento orizzontale sul fronte Nord, attuale ingresso, ricavato da una precedente legnaia in legno (tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edific	perti a volta, i piani superiori presentano	invece	solett	e in C.A. Sul fronte	ad ovest s	sono p	resen
(tradizione orale), costruita successivamente al 1925 e poi ricostruita in muratura (vedi mappe catastali). Nel 1975 la porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parap	invece oetti in	solett ferro-	e in C.A. Sul fronte legno (non tradizion	ad ovest s ali). Il tett	sono p to (rifa	resen tto ne
porzione di fabbricato in oggetto ha subito un intervento di parziale ristrutturazione, con rifacimento della solette e del tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parap glione con orditura in legno e manto di co	invece betti in pertur	solett ferro- a in co	e in C.A. Sul fronte legno (non tradizion oppi. La porzione di	ad ovest s ali). Il tett edificio s	sono p to (rifa embra	resen tto no , avei
tetto, epoca a cui risale presumibilmente l'abbaino sulla falda a levante e la tamponatura con serramenti di parte del balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edificio presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padigi subito un ampliamento	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parap glione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in	invece betti in pertur gresso,	solett ferro- a in co ricav	e in C.A. Sul fronte legno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced	ad ovest s lali). Il tett edificio se ente legna	sono p to (rifa embra aia in	resen tto no aver legn
balcone presente sul prospetto Nord, piano primo. Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. PROGETTO RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edificio presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parap glione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in tita successivamente al 1925 e poi ricost	invece betti in pertur gresso, ruita i	solett ferro- a in co ricav n mur	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe d	ad ovest sali). Il tett edificio se ente legna catastali).	sono p to (rifa embra aia in Nel 1	resen tto no aver legn 975
PROGETTO Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paraglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in ita successivamente al 1925 e poi ricosti oggetto ha subito un intervento di parzi	invece petti in pertur gresso, ruita i ale ris	solett ferro- a in co ricav n mur truttur	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe dazione, con rifacime	ad ovest s nali). Il tett edificio se ente legna catastali).	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 solette	resen tto no aver legn 975
PROGETTO RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in ita successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a	invece betti in pertur gresso, ruita i ale ris levan	solett ferro- a in co ricav n mur truttur	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe azione, con rifacima a tamponatura con si	ad ovest sa ali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della serramenti	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa	resentto no tto no aver legn 975 de e e do rte do
Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul prosebalcone fronte nord (pian	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in tita successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di po primo), con ripristino della continuità de	invece betti in pertura gresso, ruita i ale ris levant ella tan	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la npona	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe azione, con rifacime a tamponatura con sa atura con serramenti	ad ovest sali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della terramenti (veranda)	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resent tto no aver legn 975 de e do rte do nte su
RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul prosebalcone fronte nord (pian	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in ita successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di primo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale.	invece petti in pertur gresso, ruita i ale ris levant ella tan ei balo	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe azione, con rifacime a tamponatura con sa atura con serramenti	ad ovest sali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della terramenti (veranda)	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resent tto no aver legn 975 de e do rte do nte su
RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul prosebalcone fronte nord (pian	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in ita successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di primo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale.	invece petti in pertur gresso, ruita i ale ris levant ella tan ei balo	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe azione, con rifacime a tamponatura con sa atura con serramenti	ad ovest sali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della terramenti (veranda)	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resent tto no aver legn 975 de e do rte do nte su
Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemente	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di con orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di oprimo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	invece petti in pertur- gresso, ruita i ale ris levant ella tar ei balo	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di razione, con rifacime a tamponatura con si atura con serramenti Ripristino dell'abbair	ad ovest sali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della terramenti (veranda)	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resent tto no aver legn 975 de e do rte do nte su
Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifico presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemente	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di con orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di oprimo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	invece betti in pertura gresso, ruita i ale ris levant ella tar ei bald	solett ferro- a in co ricav n mur truttur ee e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe d'azione, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair	ad ovest stali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della serramenti (veranda) no posto si	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resentitto no average legn 1975 de e dorte do nte su lda do
Vincoli particolari: Eliminazione della tamponatura con serramenti (veranda) presente sul balcone fronte nord (piano primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifico presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemente	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di con orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di oprimo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	invece petti in pertura gresso, ruita i ale ris levantella tariella tariella tariella RES	solett ferro- a in co ricav n mur truttur ee e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe dazione, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair	ad ovest stali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della serramenti (veranda) no posto si	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resentitto no average legn 1975 de e dorte do nte su lda do
primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifico presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (piantetto a ponente, ad elemente	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di con orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di oprimo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	petti in pertur gresso, ruita i ale ris levantella tarella tarella tarella tarella RES	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di vatone, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair	ad ovest stali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della serramenti (veranda) no posto si	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resentitto no average legn 1975 de e dorte do nte su lda do
primo), con ripristino della continuità dei balconi. Ripristino dell'abbaino posto sulla falda del tetto a ponente, ad elemento più tradizionale. Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifico presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (piantetto a ponente, ad elemente	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di con orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di oprimo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	petti in pertur gresso, ruita i ale ris levantella tarella tarella tarella tarella RES	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di vatone, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair	ad ovest stali). Il tette edificio se ente legna catastali). ento della serramenti (veranda) no posto si	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese	resentitto no average legn 1975 de e dorte do nte su lda do
Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemente. Categoria di intervento	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paraglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in uita successivamente al 1925 e poi ricosti oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di no primo), con ripristino della continuità conto più tradizionale. PROGE	petti in pertura pertura i ale ris levante ella tare el balo el RES RISA RISA DEM	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair RO MENTO CONSERVIUNE ZIONE	ad ovest stall). Il tette edificio so ente legnocatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de
Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Inedificabile	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (piantetto a ponente, ad elemente Categoria di intervento	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di no primo), con ripristino della continuità di nto più tradizionale. PROGE	petti in pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di tamponatura con si tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair CONSERVIURAZIONE	ad ovest statili. Il tette edificio so ente legnacatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so ente posto en	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de
	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (piant tetto a ponente, ad elemento Categoria di intervento Vincoli particolari: Elim primo), con ripristino del	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di colorizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosi a oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di no primo), con ripristino della continuità conto più tradizionale. PROGE prevista minazione della tamponatura con serramen la continuità dei balconi. Ripristino dell'a	petti in pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di tamponatura con si tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair CONSERVIURAZIONE	ad ovest statili. Il tette edificio so ente legnacatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so ente posto en	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de
	Note: Porzione di edifico presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (piant tetto a ponente, ad elemento a ponente, ad elemento Categoria di intervento Vincoli particolari: Elin primo), con ripristino del	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con parapglione con orditura in legno e manto di colorizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosi a oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di no primo), con ripristino della continuità conto più tradizionale. PROGE prevista minazione della tamponatura con serramen la continuità dei balconi. Ripristino dell'a	petti in pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba pertura pertura pertura pertura pertura pertura perturba	solett ferro- a in co ricav n mur truttur e e la mpona coni. R	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradizion oppi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di tamponatura con si tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair CONSERVIURAZIONE	ad ovest statili. Il tette edificio so ente legnacatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so ente posto en	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de
Sonraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105. Legga provinciala. SI.	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul prosbalcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemento di intervento Vincoli particolari: Elin primo), con ripristino del elemento più tradizionale	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di primo), con ripristino della continuità de nto più tradizionale. PROGE prevista minazione della tamponatura con serramen la continuità dei balconi. Ripristino dell'a continuità dei balconi.	petti in pertura gresso, ruita i ale ris levante ella tare el balca TTO RES RISA RISA DEM	solett ferro- a in co ricav n mur truttur se e la mpona coni. R TAUR ANAN TRUT IOLIZ	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradiziono popi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di vatore, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair RO MENTO CONSERVIUNE ZIONE Di presente sul balcone o sulla falda del tetto	ad ovest statili. Il tett edificio so ente legnacatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so ente posto ent	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de
	Note: Porzione di edifici presenta ancora locali co due balconi (P.1 e P.T. co 1975) è a testate di padig subito un ampliamento (tradizione orale), costru porzione di fabbricato in tetto, epoca a cui risale balcone presente sul pros balcone fronte nord (pian tetto a ponente, ad elemento Categoria di intervento Vincoli particolari: Elin primo), con ripristino del elemento più tradizionale	perti a volta, i piani superiori presentano on scala) realizzati in cemento e con paragglione con orditura in legno e manto di co orizzontale sul fronte Nord, attuale in inta successivamente al 1925 e poi ricosta oggetto ha subito un intervento di parzi presumibilmente l'abbaino sulla falda a spetto Nord, piano primo. Eliminazione di primo), con ripristino della continuità de nto più tradizionale. PROGE prevista minazione della tamponatura con serramen la continuità dei balconi. Ripristino dell'a continuità dei balconi.	petti in pertura gresso, ruita i ale ris levante ella tare el balca TTO RES RISA RISA DEM	solett ferro- a in co ricav n mur truttur se e la mpona coni. R TAUR ANAN TRUT IOLIZ	e in C.A. Sul fronte elegno (non tradiziono popi. La porzione di vato da una preced ratura (vedi mappe di vatore, con rifacime a tamponatura con serramenti Ripristino dell'abbair RO MENTO CONSERVIUNE ZIONE Di presente sul balcone o sulla falda del tetto	ad ovest statili. Il tett edificio so ente legnacatastali). ento della erramenti (veranda) no posto so ente posto ent	sono p to (rifa embra aia in Nel 1 soletto di pa prese ulla fa	resentito no a verificación de la defensación de