P.R.G. del Comune di Carano - Rilevazione degli insediamenti storici

| SC | HEDA | N | 4 |
|----|------|---|---|

| | | | SCHEDATION 47 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comprensorio | C1 | Foglio di Mappa | |
| Comune Amministrativo | Carano | N. Particella Edificiale | 88 |
| Comune Catastale | Carano | Data del Rilievo | Luglio 2018 |
| Indirizzo | Via Giovannelli 63; 65; 65a | Rilevatore | Arch. Francesca Volpetti |





Scheda n.47 Pagina 1 di 4





Scheda n.47 Pagina 2 di 4





Scheda n.47 Pagina 3 di 4

| 1 | Tipologia Funzionale | EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE | A | | X | BAITA | | | Е | | |
|----|--|---|---------------|------|----------|-------------------|-------|-------|----------|----|------|
| | | ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE | В | | | MALGA | | | F | | |
| | | EDIFICIO RURALE | С | | | DEPOSITO | | | G | | |
| | | STALLA-FIENILE | D | L | | | | | Н | | |
| 2 | Epoca di costruzione | | ANT | ΈI | RIORE | AL 1860 | | | 8 | | 8 |
| _ | _pocu ur costruzione | | | | | E IL 1939 | | | 6 | | |
| | | | | | | AL 1939 | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tipologia architettonic | a storica | | | | ZIONE | | | 8 | | |
| | | | | | | NIZIONE | | | 6 | | 4 |
| | | | | | | NIZIONE | | | 4 | | |
| | | | NES | SU | JNA DE | FINIZIONE | | | 0 | | |
| 4 | Permanenza dei caratto | pri formali tradizionali | VOI | ΙI | MFTRI | CI ORIGINALI | 2 | 1 | 0 | | 2 |
| • | i ci manchza dei cai att | or in the man tradizionali | | | | COSTRUTTIVI | 2 | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | | COMPL. | 2 | 1 | 0 | | 0 |
| | | | | | | CORATIVI | 2 | 1 | 0 | | 0 |
| | | | 1101 | | IIDEC | | | | | | 17 |
| | | | • | | | | | | | | |
| 5 | Degrado fisico | | NUL | | | | | | | | X |
| | | | MEL | | | | | | | | |
| | | | ELE | V A | ATO | | | | | | |
| 6 | Grado di utilizzo | | UTII | | ZZATO | | | | | | X |
| Ū | Grado di dilizzo | | | | | ZZATO | | | | | |
| | | | | | | ABBANDONO | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | | ALTA QUALITA' | | | | | | | | |
| | | | | | A QUAI | | | | | | X |
| | | | BAS | SA | A QUAL | ITA' | | | | | |
| 8 | Vincoli legislativi | | | | | | | | | | |
| 0 | Cotoconio di intermente | | Disco | | manta | | | | | | |
| 9 | Categoria di intervento | prevista nel piano precedente | Kisai | IIai | mento | | | | | | |
| 10 | eliminata la superfetazi | alizzazione di 2 nuovi balconi in legno, one a SUD-OVEST (locale a piano ter/legno e pianerottolo ingresso in legno). | | | | | | | | | |
| | | PROGE | тто |) | | | | | | | |
| 11 | Categoria di intervento | nravicto | RFS' | ΤΔ | URO | | | | | | |
| 11 | Categoria di intervento | prevista | | | | TO CONSERV | ΔΤΓ | vo | | | X |
| | | | | | | AZIONE | | 10 | | | - 21 |
| | | | | | LIZION | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | | ammessa la realizzazione di 2 nuovi balcon | | | | | | | | | ne |
| | | iperfetazione a sud-ovest (locale a piano te | erra co | n t | errazza | e scale con piane | rotto | lo in | C.A. | da | |
| | ricostruire scala in pietra | /legno e pianerottolo ingresso in legno). | | | | | | | | | |
| 13 | Categoria di intervento | per gli spazi di pertinenza | Inedi | ific | abili | | | | | | |
| | - megoria di micei (citto | L 8 share as her amount | 1 111001 | | | | | | | | |
| 14 | Sopraelevazione per il 4 agosto 2015, n. 15. | recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai | sensi (| del | l'art. 1 | 05 Legge provii | ıcial | | SI NO | | X |