
P.R.G. del Comune di Carano - Rilevazione degli insediamenti storici


SCHEDA N. 7

			SCHEDAN. /1
Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	
Comune Amministrativo	Carano	N. Particella Edificiale	188 <mark> - 189</mark>
Comune Catastale	Carano	Data del Rilievo	Luglio 2018 Luglio 2004
Indirizzo	Via Bonelli 3a	Rilevatore	Arch. Marco Ventura Arch. Francesca Volnetti





Scheda n.71 Pagina 1 di 3





Scheda n.71 Pagina 2 di 3

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE EDIFICIO RURALE STALLA-FIENILE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO		E F G H				
2	Epoca di costruzione		TRA	ANTERIORE AL 1860 8 FRA IL 1860 E IL 1939 6 POSTERIORE AL 1939 4			8				
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE (Control of the property of the p				4			
4	Permanenza dei caratte	rmanenza dei caratteri formali tradizionali VOLUMETRICI ORIGINALI 2 1 0 CARATTERI COSTRUTTIVI 2 1 0 CARATTERI COMPL. 2 1 0 ASPETTI DECORATIVI 2 1 0						1 0 0 0 13			
5	Degrado físico		MED	NULLO MEDIO ELEVATO				X			
6	Grado di utilizzo		SOT	UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO				X			
7	Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'					X X					
8	Vincoli legislativi	incoli legislativi									
9	Categoria di intervento prevista nel piano precedente 4 a Ristrutturazione, poi R2 Risanamento Ristrutturazione										
10	Note: Edificio a pianta rettangolare, costruito in aderenza con altri fabbricati (fronti sud e ovest), di n. 2 piani fuori terra ed un sottotetto adibito ad abitazione. A piano terra vi è la presenza di locali coperti a volta. L'edificio è stato ristrutturato completamente nel 2000 da precedente fabbricato rurale, quando era ancora in vigore il vecchio grado di protezione (ristrutturazione con sopraelevazione). L'intervento suddetto ha determinato il rifacimento dei solai interni in C.A., una nuova distribuzione interna, e la modifica totale dei fori sulle facciate, con apertura di nuove finestre. A seguito dell'intervento sopra citato il fabbricato (parte settentrionale) ha inoltre subito anche una sopraelevazione di 40 cm. (L'edificio è composto da due unità abitative in duplex).										
		PROGE	тто	•							
11	Categoria di intervento prevista		RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE					X			
12	Vincoli particolari: Sen	za sopraelevazione									
13	Categoria di intervento	per gli spazi di pertinenza	Inedi	ificabile							
14	Sopraelevazione per il r 4 agosto 2015, n. 15.	ecupero dei sottotetti a fini abitativi, ai	sensi (dell'art.	105 Legge provin		SI NO	X			