
P.R.G. del Comune di Carano - Rilevazione degli insediamenti storici

| SCHEDA N. | 1(|
|-----------|----|
| SCHEDA N. | 1(|


| Comprensorio | C1 | Foglio di Mappa | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | |
| Comune Amministrativo | Carano | N. Particella Edificiale | 94 |
| | | | |
| Comune Catastale | Carano | Data del Rilievo | Luglio 2018 Luglio 1995 |
| | | | |
| Indirizzo | Via R.Rasmo s.n. | Rilevatore | Arch. Francesca Volpetti |
| | | | |







Scheda n.109 Pagina 2 di 4



| 1 | Tipologia Funzionale | EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE | A | X | BAITA | | Е | |
|---------|--|--|---------------------------|----------------|---|---------------|---------|-----------------|
| | | ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE | В | | MALGA | | F | |
| | 1 | EDIFICIO RURALE | С | | DEPOSITO | | G | |
| | 1 | STALLA-FIENILE | D | | LEGNAIA | | Н | X |
| | | | | | ACCESSORIO | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | ANTERIORE AL 1860 | | | | 8 | 8 |
| | | | RA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | | |
| | | | | TERIO | RE AL 1939 | | 4 | |
| | | | | | | | | <u>, — — , </u> |
| 3 | Tipologia architettonica storica | | | A DEFI | NIZIONE | | 8 | |
| | | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | 6 | |
| | | | BAS | SA DEI | FINIZIONE | | 4 | |
| | | | | SUNA I | DEFINIZIONE | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 4 Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | | UMET | RICI ORIGINALI | 2 1 | 0 | 0 |
| | | | CARATTERI COSTRUTTIVI 2 1 | | | | | 0 |
| | | | CARATTERI COMPL. 2 1 | | | | 0 | 0 |
| | | | ASP | ETTI D | ECORATIVI | 2 1 | 0 | 0 |
| | | | - | | | | | 8 |
| 5 | Dogwado fisios | | NIIII | 10 | | | | |
| 3 | Degrado físicoNULLOMEDIO | | | | | v | | |
| ELEVATO | | | | | X | | | |
| | | | Lilli | VAIO | | | | A |
| 6 | Grado di utilizzo UTILIZZATO | | | | | $\overline{}$ | X | |
| v | Grado di dellizzo | | SOTTOUTILIZZATO | | | 21 | | |
| | | | | | OI ABBANDONO | | | |
| | | | 11.0 | | 377111111111111111111111111111111111111 | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza ALTA QUALITA' | | | | | | | |
| | 1 | | MEDIA QUALITA' | | | | | |
| | | | BAS | SA QU | ALITA' | | | X |
| | | | | | | | | |
| 8 | Vincoli legislativi | | | | | | | |
| 9 | Categoria di intervento | prevista nel piano precedente | Non | classific | cata Demolizione se | enza ricos | etruzio | ne |
| | Categoria di intervento | prevista nei piano precedente | 11011 | Classific | Demonzione se | JIZU TICOS | ti uzic | ле |
| 10 | Note: costruzione tra 18 | 60 e 1939 su preesistente rudere anteriore | al 1860 | <mark>)</mark> | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | PROGE | TTO | 1 | | | | |
| 11 | Catagoria di intervente | a provieto | DES | TALIRC |) | | \neg | |
| 11 | 1 Categoria di intervento prevista RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO | | | TIVO | | | | |
| | + | | | | URAZIONE | 1110 | | X |
| | | | | | ONE <mark>SENZA</mark> | | | X |
| | | | | OSTRUZ | | | | 21 |
| | | | <u> </u> | | | | | |
| 12 | Vincoli particolari: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 13 | Categoria di intervento | per gli spazi di pertinenza | Inedi | ficabile | | | | |
| | | | | | - | | | |
| 14 | Sopraelevazione per il 4 agosto 2015, n. 15. | recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai | sensi (| lell'art. | 105 Legge provin | | NO SI | X |
| | 1 1150510 2015, II. 15. | | | | | 1 | 10 | Λ |