

A photograph of a traditional Italian courtyard (cortile) with a tiled roof, stone walls, and a wooden staircase leading to an upper level. The courtyard is paved with cobblestones and features several potted plants and flower boxes.





1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE	B		MALGA	F	
		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO	G	
		STALLA-FIENILE	D			H	
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860	8		8		
		TRA IL 1860 E IL 1939	6				
		POSTERIORE AL 1939	4				
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE	8		6		
		MEDIA DEFINIZIONE	6				
		BASSA DEFINIZIONE	4				
		NESSUNA DEFINIZIONE	0				
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	1	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0		0
		CARATTERI COMPL.	2	1	0		0
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0		0
							15
5	Degrado fisico	NULLO			X		
		MEDIO				X	
		ELEVATO					
6	Grado di utilizzo	UTILIZZATO			X		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
7	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			X		
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
8	Vincoli legislativi	Affresco oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.					
9	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	2 Risanamento					
10	Note:	Degrado medio per le pp.edd. 200 e 204; elevato la p.ed. 203; sottoutilizzo per le pp.edd. 200; 203 e 204					

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RESTAURO		X
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
12	Vincoli particolari:			
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Inedificabile		
14	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI		X
		NO		
15	Presenza di altro elemento schedato sul medesimo edificio	Scheda n. 236		